

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от №


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения**

**«Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская
область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет» располагается по красной линии улицы Розы Люксембург вблизи перекрестка улиц Розы Лксембург и Карла Маркса в поселке городского типа Санчурск Кировской области	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный прямоугольный объект	 Схема объекта на плане первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периода строительства кон. XIX в. первого и второго этажей – бревенчатые; цоколь – кирпичный; форма крыши – трехскатная вальмовая; покрытие кровли – кровельное железо	 Условные обозначения: ■ - капитальные стены периода строительства кон. XIX в. План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			0 5 м Условные обозначения:  - капитальные стены периода строительства кон. XIX в. План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4		Архитектурно- художественное решение	
4.1		Общие элементы	
4.1.1		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный ушастым наличником с геометрическим орнаментом	 Фото 1. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный наличником, дополненным двумя вазонами. Наличник украшен геометрическим и растительным орнаментом	 Фото 2. Оконный проем типа 2. Фото 1993 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Северный фасад	
4.2.1		Три оконных проема типа 1	 Фото 3. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото середины XX в.
4.2.2		Три оконных проема типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Деревянный подшивной карниз	 Фото 4. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото середины XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1		Три оконных проема типа 2	 Фото 5. Западный фасад. Фото 1970-х гг.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2		Три оконных проема типа 1	 4.3.2 Фото 6. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Деревянный подшивной карниз	 Фото 7. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Южный фасад	
4.4.1		Один прямоугольный оконный проем	
4.4.2		Фронтон	

Фото 8. Южный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Восточный фасад	
4.5.1		Четыре оконных проема типа 1	
4.5.2		Деревянный подшивной карниз	 Фото 9. Восточный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3		Три оконных проема типа 2	 Фото 10. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4		Прямоугольный дверной проем первого этажа. Тип заполнения в виде двухстворчатых филенчатых дверных полотен	 Фото 11. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.5.5		Прямоугольный дверной проем первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1		Тип заполнения дверного проема второго этажа в виде двухстворчатых филенчатых дверных полотен	 Фото 12. Тип заполнения дверного проема второго этажа. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Тип заполнения дверного проема второго этажа в виде одностворчатого филенчатого дверного полотна с остеклением в верхней трети	 Фото 13. Тип заполнения дверного проема второго этажа. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Тип деревянного профилированного подоконника второго этажа	 Фото 14. Тип деревянного профилированного подоконника второго этажа. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Деревянная одномаршевая лестница	 Фото 15. Деревянная одномаршевая лестница. Фото 2022 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж С 5 6,7 8 15 11 1 9 10 3,4 0 5 м Detailed description: This is a floor plan of the first floor of a building. The plan shows a rectangular layout with several rooms and a staircase on the left side. Security camera fields of view are indicated by numbered arrows: 1 (top left), 3,4 (bottom right), 5 (top right), 6,7 (top right, lower), 8 (left side), 9 (bottom center), 10 (bottom right), 11 (bottom center), and 15 (bottom left). A scale bar at the bottom indicates 0 to 5 meters. A north arrow points towards the top right, labeled 'С'.

Номер схемы	Схема
2	Второй этаж → С  2 0 5 м